

## Wydział Zarządzania – Gmach Nowej Technologii, ul. Narbutta 85

Element oceny	Osoby z dysfunkcją ruchu - niechodzące	Osoby z dysfunkcją ruchu - chodzące	Osoby niedowidzące/niewidome	Działania dostosowawcze, które wydział zamierza podjąć
<b>Opis budynku:</b> Budynek 5 kondygnacyjny, współużytkowany z jego głównym użytkownikiem – Wydziałem Mechanicznym Technologicznym PW				
<b>1. Ogrodzenie</b>	Budynek nie jest ogrodzony.			
<b>2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.</b>	Brak wydzielonych miejsc parkingowych wokół budynku.			
<b>3. Dojścia, wejścia i dojazdy</b>	Wejście do budynku jest w trakcie przebudowy.			
<b>4. Schody zewnętrzne</b>	Uniemożliwiają osobom na wózkach dostanie się do budynku.			W trakcie przebudowy.
<b>5. Schody wewnętrzne</b>		<p>Osoba z dysfunkcją ruchu chodząca napotka na następujące trudności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brak balustrad lub poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie,</li> <li>■ wysokość balustrady wynosi 85 cm, liczba stopni w jednym biegu schodów wynosi 16 stopni.</li> </ul>	<p>Osoba z dysfunkcją narządu wzroku napotka na następujące trudności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ powierzchnie spoczników schodów nie są wykończone wyróżniającym się odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów,</li> <li>■ nie ma oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu,</li> </ul>	
<b>6. Pochylnie</b>	W budynku nie ma pochylni.			
<b>7. Windy (dźwigi osobowe)</b>	W budynku znajdują się dwie windy. Obie są nieczynne.			Główny użytkownik stara się o załatwienie formalności umożliwiających uruchomienie wind.
<b>8. Pomieszczenia higienicznosanitarne</b>	W części budynku użytkowanej przez Wydział Zarządzania znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
<b>9. Przedsionki, wiatrołapy</b>	Nie spełniają wymagań dla osób niepełnosprawnych.			W trakcie przebudowy.
<b>10. Pomieszczenia, korytarze</b>	Dostęp osób poruszających się na wózkach do kilku sal wykładowych oraz pomieszczeń biurowych jest niemożliwy z uwagi na schody, stopnie i uskoki wynikające z architektury budynku.			